Schwarzwald WASSER LABOR
Wasser- und Umweltanalytik

UMWELTANALYSEN
Wasser | Boden | Abfall | Innenraum

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14210-01-00

SWW Labor GmbH - Moritzenmatten 21 - 77815 Bühl

Gemeinde Berghaupten
Hauptamt
Rathausplatz 2
77791 Berghaupten

SchwarzwaldWASSER Labor GmbH
Moritzenmatten 21
77815 Bühl
Tel 07223 287872-0
Fax 07223 287872-25
Mail info@sww-labor.de

Prüfbericht

12.07.2023

Auftragsnummer: **2307/0261** Prüfbericht Version: 1

Untersuchungsbeginn: 2023-07-10 Probennehmer: Herr Zwang iPN

Auftragsart: **Untersuchung von Badegewässer nach BadegVO.**

Probennummer: **230707/0168**

Objekt: Waldsee
Entnahmestelle/EDV-Nummer: Nordufer am Badestrand
Probenbezeichnung: Oberflächengewässer
Art der Probennahme: Schöpfprobe DIN 38402-12:1985-06
Entnahmedatum/-zeit: 2023-07-10 10:29
Untersuchungsende: 2023-07-12

Parameter	Dimension	Messwert	Richtwert	Prüfverfahren
Vor Ort Parameter				
Trübung, qualitativ		klar		DIN EN ISO 7027:2000-04
Färbung, qualitativ		leicht grün		DIN EN ISO 7887:2012-04
Geruch		ohne		DIN EN 1622:2006-10, Anh. C
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	245		DIN EN 27888:1993-11
pH-Wert		8,84		DIN EN ISO 10523:2012-04
Temperatur bei Entnahme	°C	27,2		DIN 38404-4:1976-12
Mikrobiologische Parameter				
Escherichia coli	KBE/100ml	15	500	DIN EN ISO 9308-3:1999-07
Enterokokken	KBE/100ml	30	200	DIN EN ISO 7899-1:1999-07
Pseudomonas aeruginosa	KBE/100ml	0		DIN EN ISO 16266:2008-05

* Untersuchung im akkreditierten Kooperationslabor
iPN: interner Probennehmer

² Nicht akkreditiertes Prüfverfahren.
ePN: externer eingebundener Probennehmer

Alexandre Scheid
(Laborleitung SWW-Labor)

Ohne schriftliche Genehmigung des SWW-Labors dürfen die Prüfberichte nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die o.g. Prüfgegenstände und die beauftragten Parameter.