Schwarzwald WASSER
LABOR
Wasser- und Umweltanalytik

UMWELTANALYSEN
Wasser | Boden | Abfall | Innenraum

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14210-01-00

SWW Labor GmbH - Moritzenmatten 21 - 77815 Bühl

Gemeinde Berghaupten
Hauptamt
Rathausplatz 2
77791 Berghaupten

SchwarzwaldWASSER Labor GmbH
Moritzenmatten 21
77815 Bühl
Tel 07223 287872-0
Fax 07223 287872-25
Mail info@sww-labor.de

Prüfbericht

25.08.2023

Auftragsnummer:	**2308/0532**	Prüfbericht Version:	1
Untersuchungsbeginn:	2023-08-23	Probennehmer:	Frau Untereiner iPN
Auftragsart:	**Untersuchung von Badegewässer nach BadegVO.**		

Probennummer: **230816/0040**

Objekt:	Waldsee		
Entnahmestelle/EDV-Nummer:	Nordufer am Badestrand		
Probenbezeichnung:	Oberflächengewässer	Entnahmedatum/-zeit:	2023-08-23 10:35
Art der Probennahme:	Schöpfprobe DIN 38402-12:1985-06	Untersuchungsende:	2023-08-25

Parameter	Dimension	Messwert	Richtwert	Prüfverfahren
Vor Ort Parameter				
Trübung, qualitativ ²		klar		
Färbung, qualitativ		farblos		DIN EN ISO 7887:2012-04
Geruch		ohne		DIN EN 1622:2006-10, Anh. C
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	204		DIN EN 27888:1993-11
pH-Wert		8,91		DIN EN ISO 10523:2012-04
Temperatur bei Entnahme	°C	27,4		DIN 38404-4:1976-12
Mikrobiologische Parameter				
Escherichia coli	Bakterien/100ml	61	500	DIN EN ISO 9308-3:1999-07
Enterokokken	Bakterien/100ml	< 15	200	DIN EN ISO 7899-1:1999-07
Pseudomonas aeruginosa	KBE/250ml	0		DIN EN ISO 16266:2008-05

* Untersuchung im akkreditierten Kooperationslabor
iPN: interner Probennehmer

² Nicht akkreditiertes Prüfverfahren.
ePN: externer eingebundener Probennehmer

Mireille Durst
(Stellv. Laborleitung SWW-Labor)

Ohne schriftliche Genehmigung des SWW-Labors dürfen die Prüfberichte nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die o.g. Prüfgegenstände und die beauftragten Parameter.